

Rappel RAYMARINE

SPX5 SPORT DRIVE PILOT et boîtier de commande E12206



DESCRIPTION	CODE	ON SALE SINCE
SPX 5 Sport Drive Pilot and control head	E12206	6 February 2009

La sécurité des plaisanciers étant un élément déterminant, Raymarine se voit obligée de procéder au rappel des unités de puissance des SPX 5 Sport Drive (**sous ensemble indiqué ci-dessus en pointillé rouge**). Un problème potentiel peut en effet affecter celui-ci sur les produits installés depuis février jusqu'à Juillet 2009.

Ce problème, localisé dans le système d'assemblage avec la direction, peut affecter le cap du bateau, avec un risque pour la sécurité des passagers et du bateau.

Les Plaisanciers doivent impérativement faire dé-installer l'équipement par le revendeur qui l'a fourni à l'origine. Le revendeur traitera l'échange standard du produit avec la société SDMarine, dans les meilleurs délais.

L'équipe Raymarine vous prie d'accepter ses excuses pour les désagréments apportés par cette intervention.

Aucun autre équipement n'est concerné par ce rappel

Toute question à propos de ce rappel est à poser soit à votre interlocuteur commercial SDM habituel, soit à Christophe Arricastres au 01.39.14.42.65 ou christophe@sdmarine.com

Raymarine
21 Juillet 2009

Raymarine[®]
...world leaders in marine electronics.